



Minősítő lap

AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. IGAZOLJA, HOGY
KÖVETELMÉNYEINEK A

BAYER CONSTRUCT ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

M E G F E L E L .

MINŐSÍTETT TERÜLET:

ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt építmények, épületszerkezetek létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően építés-tervezési és építés-szerelési munkák végzése.

MINŐSÍTÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: **2024.09.30.**

A MINŐSÍTÉS SZÁMA: **KM 66/2021**

EZEN MINŐSÍTŐ LAP A MELLÉKLETTEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Paks, 2021. október 5.

PUSKÁS LÁSZLÓ
főosztályvezető

HORVÁTH GYÖRGY
osztályvezető

Audit jelentés		Sorszám: KM 66/2021
Auditált szállító: Bayer Construct Zrt.		
Szervezeti egység: Székhely		
Cím: 2038 Sósút, Ipari Park, Bólyi János u. 15.		
Audit csoport vezető: (A1): Bodonyi István	Szakmai megbízott (A2): Bukta Ferenc	
Szakmai megbízott (A3):	Szakmai megbízott (A4):	
Minősítési követelmények: FEL005 eljárásrend 1. sz. melléklet "A" és "E" fejezet		
Az audit jellege: <input checked="" type="radio"/> minősítési <input type="radio"/> időszakos <input type="radio"/> rendkívüli		
Audit dátum: 2021. szeptember 22.		
Tartalomjegyzék: <ol style="list-style-type: none">1. Általános észrevételek / szervezés2. Összefoglaló értékelés3. A minőségirányítási rendszer gyenge pontjai4. Helyesbítő intézkedések5. Az auditorok javaslata6. Megjegyzések7. Csatolt iratok8 . Jelentés elosztása9 . Aláírások		

1. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK / SZERVEZÉS

A Bayer Construct Zrt. (továbbiakban: Auditált Szállító) irányítási rendszere auditjának lefolytatására 2021. szeptember 22-én került sor a szállító sóskúti székhelyén.

A helyszíni szemle során az auditorok az irányítási rendszer MVM PA Zrt. eljárásrendje szerinti felülvizsgálatát elvégezték, az Auditált Szállítónak előzetesen megküldött auditterv és követelményrendszer szerint, az általuk készített kérdésjegyzék alapján.

Az Auditált Szállító részéről Hegedűs Dániel IR vezető gondoskodott az audit előkészítéséről és annak zavartalan lebonyolításáról.

A nyitó és záró értekezleteken résztvevő személyek neveit a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Az OAH az auditon nem kívánt részt venni.

Köszönetünket fejezzük ki az Auditált Szállító képviselőinek a minőséggel kapcsolatos dokumentumok és feljegyzések hozzáférhetőségének biztosításáért, a konstruktív és korrekt együttműködésért.

2. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Az Auditált Szállító az alábbi szabványok szerint tanúsított irányítási rendszert működtet:

- MSZ EN ISO 9001:2015 (tanúsítvány száma: FEER 3372/21, érvényességi ideje: 2024.04.08.),
- MSZ EN ISO 14001:2015 (tanúsítvány száma: FEER 3373/21, érvényességi ideje: 2024.04.08.),
- MSZ 45001:2018 (tanúsítvány száma: FEER 3374/21, érvényességi ideje: 2024.04.28.).

A fenti tanúsítványok másolatai az MVM PA Zrt. minősítésért felelős szervezeténél megtalálhatóak.

A szállító minősítendő tevékenysége:

ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt építmények, épületszerkezetek létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően építés-tervezési és építés-szerelési munkák végzése.

a mellékelt "Megállapodás a minősítendő tevékenységekről" szerint.

Az Auditált Szállító irányítási rendszere kiterjed a minősítendő tevékenység teljes körére.

A kézikönyvet az auditorok értékelték és azt a kiválasztott követelményeknek megfelelőnek ítélték.

A minőségirányítási rendszer működésének vizsgálata az alábbi területeket érintette:

- A cég 2004-ben alakult szerkezetépítési céllal, amely kiegészült mélyépítési üzletággal. Cégcsoport szinten történt változás az elmúlt időszakban, illetve cégszinten újabb üzletágakat alakítottak ki. A cég irányítási rendszere 2009 óta tanúsított az ISO 9001 szabvány szerint, amelynek a legutóbbi felülvizsgálat 2021.03.26-án és 2021.03.29-30-án volt. Az audit során nem volt olyan észrevétel, amely az irányítási rendszer módosítását igényelte volna. Jobbító szándékú javaslat volt a szervezeti célok határidejének meghatározásával kapcsolatban. Az elmúlt időszakban a PAE-vel kapcsolatos kivitelezési, tervezetési tevékenység nem volt. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: ISO 9001:2015 szabvány, a vizsgált minta azonosítója: MA-23/21 számú auditjelentés)

Audit jelentés

Sorszám:

KM 66/2021

- Vezetőségi felülvizsgálatot a belső szabályozásnak megfelelően évente egy alkalommal végzik. A legutóbbi tervezett felülvizsgálat 2021.03.25-én történt. Rendkívüli vezetőségi felülvizsgálat amely során vizsgálták az MVM PA Zrt. részére végzett tevékenységeket 2021.08.16-án A következő időszakra a minőségcélokat kitűzték, azok teljesítési határideje túlmutat a jelen audit időpontján. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 9.3. pont, a vizsgált minta azonosítója: 2021/01 és 2021/02 számú vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvek, minőségcélok listája)
- A belső auditokat a vezetőségi felülvizsgálatokat megelőzően évente egy alkalommal végzik a szabványi és a belső szabályozásokból adódó követelmények szerint. A belső auditok során vizsgálták az MVM PA Zrt. részére végzett tevékenységeket is. A legutóbbi belső audit 2021.08.03-án volt. A belső auditot külső munkatárs végezte, akinek a jogosultságai adottak. A belső során eltérést nem rögzítettek, javaslatok voltak. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 9.2. fejezet, a vizsgált minta azonosítója: BA 2021/2 számú jelentés a nukleáris terület auditálásáról)
- Az alvállalkozókat a cég nyilvántartja, azokat előzetesen és a projekt zárását követően értékeli. A szabályozás szerint nukleáris területen csak az adott területre nukleáris minősítéssel rendelkező alvállalkozókat alkalmaznak. Az auditorok az folyamatot szűrőpróba-szerűen vizsgálták. A beton beszerzését értékelt, állandó alvállalkozók végzik. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 8.4. fejezet, a vizsgált minta azonosítója: alvállalkozók listája, SZML 162 Bédus Kft., 163 TSPC Kft.)
- A cég irányítás rendszerének dokumentációja megfelel szabványi előírásoknak, követelményeknek. A nyomtatott törzspéldányok nyomkövetése, érvényesítése megoldott. A munkatársak részére a szabályozások elektronikus módon érhetőek el, ahol az érvényes dokumentumok találhatóak. A vonatkozó jogszabályokat, MVM PA Zrt. eljárásrendeket, generáltervezői irányelveket és szabványokat nyilvántartják, azok frissítéséről intézkednek. A hozzáférést az MVM PA Zrt. vonatkozó felületéhez megkapták. A legutóbbi szabályozási változásokat átvezették. A dokumentumok megőrzési ideje megfelel a vonatkozó követelményeknek. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 7.5. fejezet, a vizsgált minta azonosítója: IIK törzspéldány, E02 eljárásrend, 2021/09 jogszabálylista)
- A cégnél 420 főt alkalmaznak. A cég képviselői átadtak egy kapacitásnyilatkozatot, amely tartalmazza a minősítési terjedelemből figyelembe vehető emberi erőforrást szakmai bontásban. A saját erőforrással nem lefedett szakterületeket, alvállalkozó bevonásával biztosítják. A munkatársak munkaköri leírásait, munkaszerződéseit és végzettségi papírjait az auditorok szűrőpróba-szerűen ellenőrizték. A cég felelős műszaki vezetőt megbízással alkalmaz (Pétersz József). A geotechnika, geodézia, épületgépészet, villamos installáció és tervezés területen alvállalkozókat alkalmaznak. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 7.1. pont, a vizsgált minta azonosítója: Pétersz József dokumentációja, Herm Attila jogosultsága mélyépítés területén, Hegedűs Dániel minőségügy megbízott jogosultságai)
- Az emberi erőforrás fejlesztése éves képzési terv alapján zajlik, amely egyaránt kiterjed minőségirányítási és szakmai képzésekre. A terv időarányos teljesülését az auditorok ellenőrizték. A biztonsági kultúra oktatása megtörtént. Az auditorok felhívták a figyelmet a biztonsági kultúra mérésére és az elkötelezettség megjelenésére a vezetői szinten. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 7.1. fejezet, a vizsgált minta azonosítója: 2021. évi képzési terv, E02 eljárás és MVM PA Zrt. eljárásváltozások oktatása, 2021.08.16-i és 2021.08.03-i jegyzőkönyvek)

- A nem megfelelések kezelésére, javító és helyesbítő intézkedések a cég folyamatokat dolgozott ki és működtet. A belső auditok kapcsán az auditorok már vizsgálták a nem-megfelelések kezelését. A munkavégzéssel kapcsolatos észrevételek esetében 2021-BA-02 számú Intézkedési Terveket vizsgálták. A munkavégzés közben felmerülő észrevételeket építési/szerelési napló, kooperációs keretében kezelik. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 10.2 pont, a vizsgált minta azonosítója: 2021-BA-02 eltérés kezelési lap)
- A PAE helyszíni munkavégzés a cég irányítási rendszerében megfelelően szabályozva van, az auditorok felhívták a figyelmet a változások folyamatos követésére, oktatására. A PAE helyszíni munkavégzéshez a cég munkatársai belépési jogosultsághoz szükséges oktatásokkal rendelkeznek, az önálló helyszíni munkavégzéshez szükséges felelős munkavezetői jogosultságot bemutatták a minősítési terjedelemben összes területére. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: E02 eljárás, a vizsgált minta azonosítója: BÉDUS Kft. értékelése, mint felelős munkavezető biztosítása)
- A cég önálló tervezési tevékenységet nem végez, megrendelői igény alapján alvállalkozóval végez tervezési tevékenységet. A folyamat a kézikönyv vonatkozó fejezetében és eljárásokban szabályozva van. Mivel a tervellenőrzési tevékenység dokumentálását nem tartalmazza a leírás és a gyakorlat, ezért az auditorok az ellenőrzés formalizálását javasolták, előre kidolgozott ellenőrzési minta használatával. A tervellenőrzési tevékenységhez a munkatársak rendelkeznek szakmai végzettségekkel. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: IIK 8.3 fejezet, E05 eljárás, E02 eljárás)

Az auditorok a fenti audit bizonyítékok alapján az irányítási rendszer működését megfelelőnek ítélték.

A szállító tevékenységével kapcsolatban az audit során az auditorok tájékoztatást kaptak jelenleg zajló munkákról. A PAE-vel kapcsolatban még nem volt gyártási, kivetelezési tevékenység. Az auditorok megtekintették a gyártóbázist és megvizsgálták a jelenleg zajló munkafázisok és a kapcsolódó minőségellenőrzési tevékenység dokumentációit. (A folyamatot szabályozó dokumentum azonosítója: , a vizsgált minta azonosítója: 2020006 munkaszámú Sósút Bayer Székház és Logisztikai Központ projekt)

A szállító a szükséges munkaeszközökkel rendelkezik azok karbantartásáról, időszakos kalibrálásáról, felülvizsgálatáról intézkedett. Az auditorok kiemelt figyelmet fordítottak a mérőeszközök és az emelőgépek kezelésére. Ezen eszközök nyilvántartása és ellenőrzése a belső szabályozásoknak és a szabványi, jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A munkavégzéshez szükséges infrastruktúra adott. (A vizsgált minta azonosítója: MD 60364-6-2007 daru dokumentumai)

A szállító műszaki lehetőségei és erőforrásai lehetővé teszik a minősítendő tevékenységben szereplő feladat maradéktalan elvégzését (figyelembe véve az atomerőművi speciális követelményeket).

Összefoglalva megállapításra került, hogy az Auditált Szállító az irányítás, végrehajtás, és ellenőrzés tekintetében a kiválasztott követelményeknek, valamint a személyzet oktatottsági, képzettségi követelményeinek - a minősítendő területet figyelembe véve - eleget tud tenni.

3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER GYENGE PONTJAI:

Az audit során eltérés felvételére nem került sor.

4. HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉSEK:

Az auditon tapasztaltak alapján helyesbítő intézkedés meghozatalára nem volt szükség.

Audit jelentés

Sorszám:

KM 66/2021

5. AZ AUDITOROK JAVASLATA:

Az auditorok javasolják, hogy az Auditált Szállító 3 évre kapja meg a nukleáris minősítését a 2. pontban felsorolt vizsgált tevékenységekre az alábbi korlátozással:

Az építés-tervezési és építés-szerelési tevékenységek az alábbi munkanemeket érintik:

- *komplex mélyépítési kivitelezési tevékenység,*
- *komplex magasépítési kivitelezési tevékenység,*
- *terveztetési tevékenység mély- és magasépítési területén.*

Az MVM PA Zrt. tartsa fenn a jogot az Auditált Szállító irányítási rendszerének rendszeres felülvizsgálatára.

6. MEGJEGYZÉSEK:

Az auditorok a záróértekezleten nem tettek megjegyzéseket.

7. CSATOLT IRATOK:

1. sz. melléklet: Audit terv
2. sz. melléklet: Megállapodás a minősítendő tevékenységekről
3. sz. melléklet: Nyitó- és záró értekezletek jelenléti ívei
4. sz. melléklet: Kapacitásnyilatkozat

8. JELENTÉS ELOSZTÁSA:

- Bayer Construct Zrt.
- OAH
- MVM PA Zrt. PFO

9. ALÁÍRÁSOK

Paks, 2021. szeptember 28.

audit csoport vezető (A1)

szakmai megbízott (A2)

KAPACITÁS NYILATKOZAT

A **Bayer Construct Zrt.** képviselőjeként kijelentem, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott **KM 66/2021** sz. minősítésben leírt tevékenységekre – szerződéskötés esetén – a cég megfelelő nagyságú kapacitással rendelkezik.

Létszám: 420 Fő

Szakmai összetétel szerint:

Végzettség	Beosztás	
Építőmérnök	Projektvezető	30 fő
Építészmérnök	Előkészítő mérnök, projektvezető	16 fő
Középfokú végzettség	Művezető	25 fő
Szakmunkás	Darugépkezelő, földmunkagépkezelő	34 fő
8 általános	Segéd munkás	315 fő


ebből MVM PA Zrt.

- állandó belépővel: 4 fő

- primerkörü belépővel: fő

Sóskút, 2021. szeptember 22.

FARKAS GÁBOR
Bayer Construct Zrt. képviselője



MEGÁLLAPODÁS A MINŐSÍTENDŐ TEVÉKENYSÉGEKRŐL

Minősítendő szállító: Bayer Construct Zrt.

Minősítés száma: KM 66/2021

Minősítési terület:

ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt építmények, épületszerkezetek létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően építés-tervezési és építés-szerelési munkák végzése.

Általános korlátozások:

Az építés-tervezési és építés-szerelési tevékenységek az alábbi munkanemeket érintik:

- komplex mélyépítési kivitelezési tevékenység,
- komplex magasépítési kivitelezési tevékenység,
- terveztetési tevékenység mély- és magasépítési területén.

A tevékenységek kategorizálása a követelmények kiválasztásához, és az egyes tevékenység kategóriákhoz tartozó értelmezések, korlátozások:

ABOS besorolások:

- 1 ABOS 1
- 2 ABOS 2
- 3 ABOS 3

Tanúsítás szerinti követelmény tulajdonságok:

- I1 Tanúsított MIR rendszerrel rendelkezik
- I2 ISO 14001 szerinti tanúsítással rendelkezik


Tevékenység csoportok szerinti követelmény tulajdonságok:


- Helyszíni tevékenység szabad zónában.
- Helyszíni sugárveszélyes tevékenység.
- Technológiai rendszer, részrendszer, rendszerelemek koncepció és műszaki terveinek készítése.
- Technológiai rendszer, részrendszer, rendszerelemek kiviteli terveinek készítése.
- Gyártás saját konstrukcióban.
- Gyártás külső tervezőtől kapott dokumentáció alapján.
- Technológiai rendszer részét képező hegesztett kötések készítése, javítása.
- Minősítő vizsgálatok végzése az MVM PA Zrt. részére.
- MVM PA Zrt. anyagainak, dokumentációinak használata.
- Fővállalkozói tevékenység.
- Szakértői tevékenység.
- Üzemvitelt támogató tevékenység
- Építészeti tevékenység
- Független műszaki szakértői tevékenység.
- Időszakos Ellenőrzési Program (IEP) szerinti vizsgálat

A követelmény több tevékenység csoportok szerinti tulajdonsággal is rendelkezhet. Megjelenik, ha ezek közül bármelyik szerepel a minősítendő tevékenységben, amennyiben valamelyik ABOS szerinti követelmény tulajdonság is egyezik.

Sóskút, 2021. szeptember 22.


.....
MVM PA Zrt. minősítési
felelős





.....
MVM PA Zrt. PFO képviselője


.....
FARKAS GÁBOR
Bayer Construct Zrt.
képviselője



Paksi
Atomerőmű

Nyitó- és záró értekezlet jegyzőkönyve

A cég neve, címe:	Bayer Construct Zrt. 2038 Sósút, Ipari Park, Bólyi János u. 15.	
A minősítés száma:	KM 66/2021	
A megbeszélés tárgya:	Helyszíni audit nyitó / záró értekezlete	
A megbeszélés időpontja:	2021. szeptember 22.	
MVM PA Zrt. (OAH) képviselői:		
Név	Beosztás	Aláírás
Bodonyi István	vezetőauditor	
BUKTA FERENC	MVM PA Zrt. szakmai auditor	
	OAH	
Auditált szervezet képviselői:		
Név	Beosztás	Aláírás
Farkas György	Tervezési Igazgató	
Várnai Zoltán	Projektvezető	
Szűcs Péter	Tanácsadó	
Ugryás Dániel	MR-KR-nyelvi vezető	
VÁRNAI ZOLTÁN		



Paksi
Atomerőmű

Sorszám:

KM 66/2021

Audit terv

Szállító: BAYER CONSTRUCT Zrt.
Szervezeti egység: Székhely
Cím: 2038 Sósút, Ipari Park, Bólyi János u. 15.
Telefon: Fax: E-mail:

Minősítési követelmények:

FEL005 eljárásrend 1. sz. melléklet „A” és „E” fejezet vonatkozó követelményei (emailben elküldve)

Auditcsoport vezető (A1)

Bodonyi István

Szakmai megbízott (A2)

Bukta Ferenc

Kezdés:

2021.09.22. 9⁰⁰

Befejezés:

2021.09.22. 15³⁰

Szakmai megbízott (A3)

Szakmai megbízott (A4)

Összeállította:

Bodonyi István

Dátum:

év/hó/nap

Időpont:

-tól

-ig

Köve-
telmény
sor-
száma:

Megnevezés (követelmény
csoport)

Auditor:

A ...

Tárgyalófél,

audit partner:

2021.09.22.

9⁰⁰

9¹⁵

Nyitó értekezlet

A1, A2

9¹⁵

11⁰⁰

A 3.2. Irányítási rendszer
A 3.3. Vezetőségi átvizsgálás
A 3.6. Belső audit
Dokumentumok kezelése
Helyesbítő és megelőző
tevékenység
Emberi erőforrások, képzés
Alvállalkozók kezelése

A1, A2

11⁰⁰

14³⁰

A 3.4. PAE helyszíni munkavégzés
A 3.5. Tervezés
A 3.6. Kivitelezés
Minőségellenőrzés
Termelő- és mérőeszközök
Fővállalkozás

A1, A2

14³⁰

15⁰⁰

Auditorok megbeszélése

A1, A2

15⁰⁰

15³⁰

Záró értekezlet

A1, A2

MINŐSÍTŐ LAP MELLÉKLET

A **BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt.**-t (cím: 2038 Sósút, Ipari Park, Bólyi János u. 15.)

ALKALMASNAK MINŐSÍTEM

az alábbi tevékenységek végzésére:

ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt építmények, épületszerkezetek létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően építés-tervezési és építés-szerelési munkák végzése.

A minősítés száma: **KM 66/2021**

A minősítés érvényessége: **2024.09.30.**

ÁLTALÁNOS KORLÁTOZÁSOK

Az építés-tervezési és építés-szerelési tevékenységek az alábbi munkanemeket érintik:

- komplex mélyépítési kivitelezési tevékenység,
- komplex magasépítési kivitelezési tevékenység,
- terveztetési tevékenység mély- és magasépítési területén.

A tevékenységek kategorizálása, és az egyes tevékenység kategóriákhoz tartozó értelmezések, korlátozások:

ABOS besorolások:

- 1 ABOS 1
- 2 ABOS 2
- 3 ABOS 3

Tanúsítás szerinti követelmény tulajdonságok:

- I1 Tanúsított MIR rendszerrel rendelkezik
- I2 ISO 14001 szerinti tanúsítással rendelkezik.

Tevékenység csoportok szerinti követelmény tulajdonságok:

- a Helyszíni tevékenység szabad zónában.
- b Helyszíni sugárveszélyes tevékenység.
- c Technológiai rendszer, részrendszer, rendszerelemek koncepció és műszaki terveinek készítése.
- d Technológiai rendszer, részrendszer, rendszerelemek kiviteli terveinek készítése
- e Gyártás saját konstrukcióban.
- f Gyártás külső tervezőtől kapott dokumentáció alapján.
- g Technológiai rendszer részét képező hegesztett kötések készítése, javítása.
- h Minősítő vizsgálatok végzése az MVM PA Zrt. részére.
- i MVM PA Zrt. anyagainak, dokumentációinak használata.
- j Fővállalkozói tevékenység.
- k Szakértői tevékenység.
- l Üzemvitelt támogató tevékenység.
- m Építészeti tevékenység.
- n Független műszaki szakértői tevékenység.
- o Időszakos Ellenőrzési Program (IEP) szerinti vizsgálat.

FELTÉTELEK

1. Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítványt annak lejárta előtt meg kell újítani, és a tanúsítvány másolatát az MVM PA Zrt. részére meg kell küldeni.
Határidő: 2024.04.08.

A BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt.-nek az irányítási rendszerében, technikai képességében, valamint minőség szempontjából fontos személyzetében történt változásokat, a változás bekövetkezte után legkésőbb két héten belül be kell jelenteni az MVM PA Zrt. BIG MINFO MEO-nak. A jelentési határidő túllépése a minősítés további korlátozását vagy teljes megvonását vonhatja maga után.

INDOKOLÁS

Az MVM PA Zrt. PFO a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. nukleáris minősítésének meghosszabbítását kérte az MVM PA Zrt. BIG MINFO MEO-tól. A minősítési eljárást az MVM PA Zrt. megindította, és ennek kapcsán minősítő auditot tartott a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. sóskúti székhelyén 2021. szeptember 22-én.

Az audit során a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatát a FEL005 MVM PA Zrt. eljárásrend 1. melléklete "A" és "E" fejezetében felsorolt követelmények alapján az auditsoport az előzetesen megküldött audit terv szerint elvégezte.

Az auditsoport meggyőződött arról, hogy az irányítás, végrehajtás, és ellenőrzés feladatait a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. a követelményeknek megfelelően végzi. Szakembereinek oktatottsága és képzettsége a minősítendő tevékenységre megfelel az MVM PA Zrt. követelményeinek.

A minősítési területtel, korlátozással és feltételekkel szemben kifogást az MVM PA Zrt. Biztonsági Igazgatójának címezve - 15 napon belül - lehet benyújtani.

Paks, 2021. október 5.


Puskás László
MINFO főosztályvezető